

Skladové číslo: 121

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Oděrka laku na zadních dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Poškozeno madlo PP dveří.

Místně poškozen přední nárazník.

Nadměrně znečištěn zavazadlový prostor. Chybí kryt zavazadlového prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30