

3. Nález

3.1. Spisové podklady

3.1.1. Základní údaje o stroji podle technického osvědčení stroje

Technický průkaz série, číslo	stroj není vybaven TP
Registrační značka stroje (RZ)	stroj není vybaven RZ
Vlastník stroje	UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4
Počet předchozích vlastníků	0
Provozovatel stroje	Jaroslav Bachman, Veronské nám. 338, 109 00 Praha
Počet předchozích provozovatelů	0
Datum první registrace stroje	rok výroby stroje dle výrobního štítku : 2022
Platnost osvědčení o technické způsobilosti do	---
Druh stroje	Dřevozpracující stroje
Kategorie stroje	Obráběcí centrum
Tovární značka	SCM
Obchodní označení	Morbidelli CX100
Typ / Varianta / Verze	---/ --- / ---
Identifikační číslo stroje (VIN)	AB00025592
Motor - Výrobce / typ / palivo	elektro 400 V / --- / EL
Motor - max. výkon / zdvihový objem	--- / ---
Karoserie - druh / barva	ocelová konstrukce stroje / lakováno / šedá
Kola - pneumatiky - přední, zadní	Stroj není vybaven pneumatikami
Schválené změny oproti původnímu typu	Žádné

3.2. Další použité podklady

BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, Brno 1999

VUT V BRNĚ ÚSI: Znalecký standard č.1/2022 – Akademické nakladatelství CERM, Brno 2021

VLK, F.: Automobilová technická příručka, Prof.Ing.František Vlk, DrSc., Brno 2003

JAN, Z., VÉMOLA, A., ŽDÁNSKÝ, B.: Automobily I.podvozek a přev. ústrojí, Akad. nakladatelství CERM, Brno 2003

PORADA, V. a kol.: Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi, Linde Praha, a.s., Praha 2000

Kartotéka a archiv znalce, Internetové stránky

3.3. Údaje zjištěné na stroji

3.3.1. Prohlídka a identifikace stroje

Prohlídka provedena dne:	08.10.2025 za přítomnosti zástupce držitele stroje
Místo prohlídky:	K mezivrší, Praha 9
Údaje o strojním čase při prohlídce:	Doba zapnutí systému: nezjištěno Doba zapnutí stroje: nezjištěno Doba chodu programu: nezjištěno
Údaje o počtu motohodin dle sdělení:	odhadem 2015
Údaje na stroji s údaji v dokumentaci:	Serial Nr.: Údaj na štítku souhlasí s údajem ve faktuře

3.3.2. Údaje o opravách a poškození stroje

Z podkladů nevyplývá, že by na stroji byly prováděny nějaké opravy. Znalci nejsou známy konkrétní informace o provádění úkonů pravidelné údržby. Znalec pro další zpracování předpokládá, že na stroji byly v průběhu provozování prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

3.3.3. Výbava stroje

Obsažená výbava ve stroji je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

3.3.5. Technický stav stroje

Z předložených podkladů vyplývá, že stroj byl 22.09.2022 prodán provozovateli jako nový. O provádění úkonů pravidelné údržby nejsou znalci známy konkrétní informace. Znalec pro další zpracování předpokládá, že na stroji byly v průběhu provozování prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí. Stroj byl k prohlídce uvolněn jako provozuschopný. Dle vyjádření provozovatele je stroj funkční, bez závad.

Hodnocení stroje ± % 0

3.3.6. Provozní zkouška

Provozní zkouška provedena dne: Provedeno spuštění stroje s prezentací základní funkce stroje

Stav vozovky, atmosférické podmínky: ---

Stav stroje v přímé jízdě / při brzdění: ---

Provedeno spuštění stroje s prezentací základní funkce stroje, stroj k prohlídce zřejmě předložen ve stavu po jeho posledním použití, bez provedení úkonů čištění. Pro další zpracování znaleckého posudku je předložen předpoklad že zařízení je plně funkční, provozuschopné.

3.4. Údaje o strojích použitých pro porovnání

Znalec vycházel při ocenění z dostupných podkladů, které jsou uvedeny výše ve znaleckém posudku. Podklady, které byly využity k vypracování znaleckého posudku jsou uvedeny v příslušných kapitolách znaleckého posudku, nebo v příloze znaleckého posudku.