

Skladové číslo: B181

1) Motor

Svítlí servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození laku na PP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Čelní sklo místně poškozeno od kamínků.

Znečištěn interiér vozidla. Místně mírně poškozen lak předním i zadním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10