

Skladové číslo: B189

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Všechny panely místně mechanicky poškozeny.

Deformace na zadních dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Interiér zapáchá. Nadměrně znečištěn interiér vozidla.

Nadměrně poškozeno čalounění LP sedadla.

Poškozen přední i zadní nárazník. Poškozena tlumící vložka v kapotě motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30