

Skladové číslo: B198

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Odřené plastové kryty karoserie na levé straně vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5