

Skladové číslo: B199

1) Motor

Svítil výstražná kontrolka poruchy motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Nadměrně poškozena - deformována kapota motoru.

Důlek na LZ, PP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

6) Výbava karoserie

Poškozeno čalounění stropu. Chybí plastové součásti.

Chybí kryt zavazadlového prostoru. Poškozeny plastové části v čalounění zavazadlového prostoru. Poškozeno čalounění předních sedadel a LZ dveří.

Chybí krytka za stěrači skla zadních dveří.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40