

Skladové číslo: B013

1) Motor

Dle záznamů fi Klán jede motor v nouzovém režimu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Koroze na PP sloupku.

Karoserie polepena reklamními polepy, místně odlupující se.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Poškozeno madlo na zadních dveřích. Nadměrně opotřebeno a poškozeno LP sedadlo.

Poškozena izolační výplň v zavazadlovém prostoru.

Poškozeno levé zpětné zrcátko. Chybí krytka v předním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30