

1. ÚVOD

- 1.1. Použité podklady: 1) Záznamy z prohlídky
2) Doklady objednavatele – Protokol o převzetí vozidla, faktura
3) Ceníky a prospekty prodejců - internet
- 1.2. Metodika posudku: Posudek je zpracován podle uvedených podkladů. Způsob a forma vychází ze znaleckého standardu Oceňování motorových vozidel č.1/2005

2. NÁLEZ

2.1. Identifikační a technické údaje

Značka a typ vozidla: MECALAC TA6
Druh vozidla: kolový dumper
SPZ,RZ : bez
TP,ORV,serie,číslo: nedoloženo
Vyr.číslo vozidla VIN : SLBD1DJ0EG5PP0180
Datum 1.uvedení do provozu: nezjištěno
odhad 1.uvedení do provozu: 30.06.2019
hmotnost 4310 kg
Výkon motoru (kW) 55

:

2.2. Údaje zjištěné prohlídkou

Stav počítadel Mh: nezjištěno
Odhad : nezjištěno
Pneu na vozidle 405/70 - 20

Barva vozidla: červená

Výbava vozidla (hlavní prvky): standard

2.3.Porovnání údajů na vozidle s údaji v předaných dokladech

K prohlídce nebyla předložena kopie ORV ani TP.

2.4. Prohlídka vozidla

Prohlídkou vozidla bylo zjištěno::

nadměrné opotřebené, nelze startovat, klíč není k dispozici

oděrky, deformace dílů

chybí klíče