

Skladové číslo: 221

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky. Poškozen lak na PZ dveřích.

Deformace na zadních dveřích a LP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Poškozen lak na pravém zrcátku a zadním nárazníku.

Opotřebeno a znečištěno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15