

Skladové číslo: 222

1) Motor

Zvýšená hlučnost motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol. Svítí kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pne.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol. Svítí kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pne.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Poškozeny všechny panely karoserie na pravé straně vozidla.

Poškozen LP blatník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

6) Výbava karoserie

Poškozen přední i zadní nárazník.

Místně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20