

Skladové číslo: 228

1) Motor

Svítlí servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava vč. řízení

Místně poškozeny disky kol. Poškozena PP pneumatika.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození laku na pravém prahu, zadních dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na zadním nárazníku.

Nedostatečná účinnost akumulátoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10