

Skladové číslo: B113

1) Motor

Svítlí kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol korozi.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

4) Přední náprava vč. řízení

Místně poškozeny disky kol korozi.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození na LP, PZ dveřích. Deformace na prahu.

Karoserie polepena reklamními polepy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Oděrky na předním i zadním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10