

Skladové číslo: 288

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Poškozen PP blatník a PP dveře.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Poškozen lak na zadním nárazníku a levé zrcátku.

Opotřebena podlaha nákladního prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15