

Skladové číslo: 193

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Oděrky a deformace LP i PP blatník, LZ i PZ blatník, kapota poškozená od pryskyřice.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

6) Výbava karoserie

P i Z nárazník oděrky, deformace. Interiér silně znečištěný. Poškozený interiér LP dveře, víko kufru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25