

Skladové číslo: 219

1) Motor

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km. -30

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km. -30

3) Zadní náprava

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km. -30

4) Přední náprava vč. řízení

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km. -30

5) Skříň karoserie

Deformace PZ blatník, LP dveře vady laku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Poškozený zámek dveří, oděrky zrcátek, Z nárazník odřený.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20