

Skladové číslo: 300

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Akumulátor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Škrábance na ALU kolech.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Škrábance okolo dobíjecího portu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

P nárazník oděrky, zápach interiéru.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km. -10