

1 ZADÁNÍ

- a) Otázka zadavatele: Stanovení časové a tržní hodnoty vozidla.
- b) Úkolem vypracování znaleckého posudku je stanovení časové a tržní hodnoty vozidla za účelem jeho prodeje formou aukce.
- c) Zadavatel nesdělil žádné skutečnosti, které by měly vliv na přesnost závěru znaleckého posudku.

2 VÝČET PODKLADŮ

- a) popis postupu znalce při výběru zdrojů dat
- Kontrola identifikačních údajů vozidla a jejich porovnání výrobním štítkem
- b) výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis (resp. označení)
- Předávací protokol, FAKTURA
 - Vozidlo
 - Cenová databáze, kupní smlouvy a cenové nabídky Autobazaru Agrotec a.s. Hustopeče
 - Nabídky vozidel na webových stránkách: www.tipcars.com, www.sauto.cz, www.mobile.de
 - Znalecký standard č. I/2022
 - Vlastní archiv znalce
 - Fotodokumentace

3 NÁLEZ

3. 1 Spisové podklady

3. 1. 1 Základní údaje o vozidle podle výrobního štítku

Výrobní číslo:	E875B02821X
Datum prvního uvedení do provozu:	28.1.2025
Rok výroby:	2023
Druh vozidla:	vysokozdvížený vozík
Tovární značka:	YALE GP2.5N
Max. výkon (kW):	37
Hmotnost vozíku:	4430 kg
Počet klíčů k vozidlu:	2
Schválené změny oproti původnímu typu nejsou.	

3.1.2 Prohlídka vozidla a zkušební jízda

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne: 11.12.2025

Za účasti: -

Počet odpracovaných motohodin při prohlídce: 54

Počet odpracovaných motohodin dle sdělení majitele: nesděleno

3.1.3 Údaje o opravách a poškozeních vozidla

Žádné údaje o opravách a poškozeních vozidla nebyly předloženy / sděleny.

3.1.4 Výbava vozidla

Výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ vozidla.

Mimořádná výbava: -

3.1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla:

Skladové číslo: 32

Motor: bez zjevných závad

Pojezdy: bez zjevných závad

Rám stroje: bez zjevných závad

Pracovní orgány: bez zjevných závad

Hydraulická soustava: bez zjevných závad

Kapotáž v zadní části místně poškozena

Technický stav skupiny je úměrný amortizaci.