

Skladové číslo: 152

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Akumulátor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místa odřené disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

4) Přední náprava vč. řízení

Místa odřené disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

5) Skříň karoserie

Místa deformace a oděrky karoserie.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Oděrky na zadním nárazníku. Přední soustava senzorů ve znaku poškozená.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15