Skladové číslo: 292

1) Motor
Bez zjevných závad.
Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka
Bez zjevných závad.
Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava
Bez zjevných závad.
Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení
Bez zjevných závad.
Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie
Odřený pravý zadní blatník a pravé zadní dveře. Drobné oděrky okolo karoserie.
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie
Přední a zadní nárazník odřený. Poškozený interiér vzadu - dveře, sedačky, čalounění.
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30