

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: B061

1) Motor

Z vozidla je demontován motor s výfukovým potrubím.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -90

2) Převodovka, rozvodovka

Z vozidla je demontována převodovka.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -90

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Z vozidla demontovány všechny díly z přední části vozidla (přední světlomety, nárazník, maska motoru, atd.)

Chybí akumulátor. Staženo okno levých dveří.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70