

<u>3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl.č.</u>	B089
1) Motor Svítil výstražná kontrolka závady motoru. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-20
2) Převodovka, rozvodovka Bez zjevných závad. Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.	
3) Zadní náprava Místně poškozeny disky kol. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-2
4) Přední náprava + mech. řízení Místně poškozeny disky kol. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-2
5) Skříň karoserie Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla. Zvýšené poškození laku na PZ blatníku, PP a PZ dveřích. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-7
6) Výbava karoserie Místně poškozen lak na předním nárazníku. Poškozeno čalounění sedadel. Poškozen lak na levém zpětném zrcátku. Chybí kryt zavazadlového prostoru. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-30