

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: Z333

1) Motor

Svítlí výstražná kontrolka závady motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Díly zadní nápravy poškozeny korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Díly přední nápravy poškozeny korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - menší deformace na zadních dveřích, koroze na LP dveřích,

LZ a PZ blatníku. Poškozen lak na LP blatníku. Deformace na podběžích kol zadní nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Opatřeno čalounění LP sedadla. Znečištěn interiér vozidla.

Poškozena tlumící vložka v kapotě motoru. Místně poškozen přední nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15