

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 89

## 1) Motor

Zvýšená hlučnost motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Nefunkční parkovací brzda.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

## 4) Přední náprava vč. řízení

Místně poškozen disk PP kola.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - deformace na levém boku skříně.. Poškozený lak na PP a LP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

## 6) Výbava karoserie

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Poškozený přední i zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20