

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 237

## 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 5) Kabina s výbavou

Místně poškozeno levé zpětné zrcátko. Místně poškozen lak na levých dveřích.

Místně poškozena maska motoru a přední nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -13

## 6) Rám s příslušenstvím

Rám poškozen korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7