

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B020

## 1) Motor

Svítil výstražná kontrolka poruchy motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Závada v systému vzduchového odpružení. Místně poškozeny disky kol.

Zvýšená hlučnost brzdové soustavy zadní nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Závada v systému vzduchového odpružení. Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

## 5) Skříň karoserie

Poškozen lak na střeše prostupující korozi.

Nelícuje PP blatník s předním nárazníkem.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

## 6) Výbava karoserie

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Poškozen lak na zadním i předním nárazníku.

Poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10