

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 206

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čalounění zadního sedadla.

Místně poškozen přední nárazník.

Chybí víko zavazadlového prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10