

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B065

1) Motor s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu odpracovaných motohodin.

2) Převodovka a zadní náprava

Poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

3) Přední náprava a řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Kabina, zasklení, topení

Všechny díly kabiny místně mechanicky poškozeny.

Chybí vnější zpětná zrcátka.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

5) Výbava vč. kapotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačka

Nefunkční akumulátor. Deformovány schůdky.

Místně poškozen lak na kapotáži a blatnících.

Poškozena maska motoru. Chybí LP světlomet. Poškozeny zámky dveří.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Hydraulika, závěsy, závaží, pracovní nářadí

Pracovní nářadí opotřebeno, místně poškozen lak.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10