

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B094

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Všechny panely karoserie polepeny folií.

Demontována maska motoru.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km. -20

6) Výbava karoserie

Folie na vnějších zpětných zrcátkách místně poškozena.

Místně poškozen zadní nárazník.

Poškozeno čalounění LP sedadla a loketní opěrky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25