

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B096

## 1) Motor s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disk PP kola.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

## 5) Skříň karoserie

Menší deformace na PP blatníku.

Menší deformace na obou předních blatnících.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7

## 6) Výbava karoserie

Místně mírně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Místně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7