

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 254

a) rám s příslušenstvím

Rám jako celek: místně poškozen lak prostupující korozi
Svazek elektrické instalace: stav odpovídá době provozu

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

b) nápravy a disky

Pérování: stav odpovídá době provozu
Disky kol: místně mechanicky a korozi poškozeny
Mosty náprav: místně mechanicky a korozi poškozeny
Chybí rezervní kolo.
Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

c) nástavba

Rám nástavby: místně poškozena LP a LZ část nástavby
Podlaha nástavby: místně mechanicky poškozena
Plachta: místně mechanicky poškozena

Technický stav skupiny je horší, než úměrný amortizaci o (%) -10