

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 29

1) Motor

Svítlí kontrolka poruchy motoru, servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Svítlí výstražná kontrolka brzdová soustava.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Svítlí výstražná kontrolka brzdová soustava.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Rám s příslušenstvím

Poškozena levá zábrana proti podjetí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Kabina s výbavou

Místně poškozeno čelní sklo. Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Všechny panely místně poškozeny korozí. Poškozen přední nárazník.

Místně poškozen přední nárazník. Chybí pravé schůdky.

Místně poškozeny plastové díky kabiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50