

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B093

1) Motor

Zvýšená hlučnost motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Svítlí kontrolka nesprávného tlaku vzduchu pneu.

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Svítlí kontrolka nesprávného tlaku vzduchu pneu.

Poškozena LP pneu. Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Deformace na PP a PZ dveřích. Na LP blatníku místně poškozen lak.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Poškozena klika ovládání otevírání kapoty motoru.

Poškozeno těsnění LP dveří. Poškozen lak na předním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10