

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B097

1) Motor

Svítlí kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Kabina s výbavou

Místně poškozeno čelní sklo. Poškozena levá část spojleru kabiny.

Opotřebeno čalounění levého sedadla. Místně mírně poškozen přední nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

7) Nástavba

Plachta místně poškozena, opravována.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10