

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: Z373

a) r á m s p ř í s l u š e n s t v í m

Rám jako celek: bez zjevných závad

Svazek elektrické instalace: stav odpovídá době provozu

Světlomety: poškozeno levé poziční světlo

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

b) n á p r a v y a d i s k y

Pérování: stav odpovídá době provozu

Disky kol: bez zjevných závad

Mosty náprav: bez zjevných závad

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

c) n á s t a v b a

Rám nástavby: bez zjevných závad

Podlaha nástavby: místně mechanicky poškozena

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.