

3.1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 37

1) Motor

Bez zjevných závad.

2) Pojezdy, pásy

Pásy opotřebený

3) Kabina

Místně mechanicky poškozena kapotáž.

Místně poškozeny okna kabiny.

Zadní okno kabiny chybí.

4) Pracovní orgány

Opotřebený. Bez zjevného poškození.