

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 71

1) Motor

K vozidlu chybí klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Dle předávacího protokolu bylo vozidlo 1/2 roku odstavené. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

K vozidlu chybí klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Dle předávacího protokolu bylo vozidlo 1/2 roku odstavené. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

3) Zadní náprava

K vozidlu chybí klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Dle předávacího protokolu bylo vozidlo 1/2 roku odstavené. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

4) Přední náprava vč. řízení

K vozidlu chybí klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Dle předávacího protokolu bylo vozidlo 1/2 roku odstavené. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

5) Skříň karoserie

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čelní sklo.

K vozidlu chybí klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Dle předávacího protokolu bylo vozidlo 1/2 roku odstavené. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30