

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B025

1) Motor

Motor je nefunkční. Dle předávacího protokolu je zadřený.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -90

2) Převodovka, rozvodovka

Motor vozidla je nefunkční. Nelze tedy provést

jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Motor vozidla je nefunkční. Nelze tedy provést

jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Motor vozidla je nefunkční. Nelze tedy provést

jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Karoserie polepena reklamními nálepkami.

Deformace na levé zadní části skříně.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čelní sklo. Opotřebena podlaha nákladního prostoru.

Poškozeno levé zpětné zrcátko.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20