

Skladové číslo: 120

1) Motor

Svítlí kontrolka servis a porucha systému výfukových plynů.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Nefunkční posilovač řízení.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Místně poškozeny podběhy kol zadní nápravy a zadní dveře.

Karoserie polepena reklamními polepy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Nefunkční akumulátor. Rýha v předním nárazníku.

Místně poškozeno čelní sklo. Místně poškozena a znečištěna podlaha v nákladním prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15