

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla:

Skladové číslo: 128

1) Motor

Svítilna výstražná kontrolka poruchy motoru. Svítí kontrolka - servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Karoserie polepena reklamními polepy.

Poškozeny podběhy kol zadní nápravy.

Deformace na PZ části skříně.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Nefunkční akumulátor.

Místně poškozena podlaha v nákladním prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7