

Skladové číslo: 122

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

6) Kabina s výbavou

Místně poškozený přední nárazník. Nefunkční akumulátor.

Poškozen PZ část kabiny a PZ dveře.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

7) Nástavba

Místně mechanicky poškozeny bočnice a podlaha.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10