

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla:

Skladové číslo: 133

1) Motor

Svítlí kontrolka - servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Poškozena LP část vozidla - kapota motoru, LP blatník, LP dveře.

Místně odřený lak na PP dveřích.

Karoserie polepena reklamními polepy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

6) Výbava karoserie

Poškozen přední nárazník, LP světlomet a ostatní díly v LP části vozidla.

Poškozena tlumící vložka v kapotě motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30