

Skladové číslo: 136

1) Motor

Svítlí závada DPF.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Svítlí závada ABS a tlak pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava vč. řízení

Svítlí závada ABS a tlak pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

6) Kabina s výbavou

Místně poškozena pravá i levá bočnice. Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Interiér vozidla zapáchá. Poškozeno čalounění levého sedadla - propálené.

Místně poškozen lak na pravé straně kabiny. Místně poškozen lak na předním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15