

Skladové číslo: 159

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

4) Přední náprava vč. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Odřený lak na LP, PP, PZ dveřích, PZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -12

6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na předním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7