

Skladové číslo: B098

1) Motor

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizually nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizually nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Místně poškozeny disky kol a pneumatiky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Místně poškozeny disky kol a pneumatiky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Demontovány části interiéru.

Poškozeno sklo LP dveří. Místně poškozen lak na zadním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30