

Skladové číslo: 149

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Svítlí kontrola nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

4) Přední náprava vč. řízení

Svítlí kontrola nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

5) Skříň karoserie

Menší deformace na PP blatníku a LP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -8

6) Výbava karoserie

Chybí krytka na stěrači zadních dveří.

Místně mírně poškozen lak na zadním nárazníku

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5