

Skladové číslo: 157

1) Motor

Vozidlo je nepojízdné. Motor nelze nastartovat ani pomocí startovacího zařízení.
Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Motor nelze nastartovat ani pomocí startovacího zařízení.
Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Z vozidla demontován kardan.
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Z vozidla demontován kardan a poloosy.
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.
Menší deformace na kapotě motoru.
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čelní sklo a lak na předním nárazníku od kamínků.
Nefunkční akumulátor.
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20