

Skladové číslo: 165

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Svítil výstražná kontrolka brzdové obložení.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Svítil výstražná kontrolka brzdové obložení.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Kabina s výbavou

Lak místně poškozen drobnými oděrkami a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Poškozeny - propálená všechna sedadla. Deformace na LP blatníku.

Deformace na pravé boční části vozidla. Poškozeno levé zpětné zrcátko.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

7) Nástavba

Poškozená pravá část valníku.

Poškozena plachta.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20