

Skladové číslo: 171

1) Motor

Motor je neúplný, demontovaný, jeho části uloženy v nákladním prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -80

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Kabina s výbavou

Demontována přední část vozidla - nárazník, přední světlomety, maska motoru, atd.

Poškozeno pravé zpětné zrcátko.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

7) Nástavba

Místně poškozena plachta valníku.

Místně poškozeno zadní čelo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20