

Skladové číslo: 173

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Kabina s výbavou

Poškozen - deformován pravý práh.

Čalounění sedadel propálené.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

6) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

7) Nástavba

Místně poškozena plachta a zadní dveře.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15