

Skladové číslo: B015

1) Motor

Motor je nefunkční, neúplný.

Díly motoru uloženy v zavazadlovém prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5